

SMD2204

Multi-Axis Stepper Motor Drive



Modelli

Modello	Fieldbus	Corrente di picco	Corrente nominale
SMD2204xIE	Modbus TCP/IP	max 8,5A	8A x motore
SMD2204xIC	CANopen		
SMD2204xIT	EtherCAT CoE / EoE		
SMD2204xIN	Profinet		

X: L= 65Vdc / H= 120Vdc



Caratteristiche elettriche		U.M.	SMD2204Lx	SMD2204Hx
Alimentazione Power Supply (HVdc)	Range di tensione	VDC	+24 .. 85	+24 .. 135
	Tensione nominale	VDC	+65	+120
	Corrente di Picco	A	(corrente motore +10%) per motore	
Alimentazione Logic Supply (LVdc)	Range di tensione	VDC	+24Vdc +/- 10%	
	Corrente di Picco	A _{RMS}	1,5	
Corrente di uscita (per singola uscita motore)	Corrente nominale (sinusoidale)	A _{RMS}	regolabile via software max. 8A	
	Corrente di picco (A)	A	max. 8,5A	
	Corrente di BOOST	A	max. 8,5A	
Controllo di corrente	Tipo		Bipolare PWM	
	Frequenza	KHz	20 (50 µs)	
	Uscite PWM		Dual MOSFET H-bridges, 20 KHz center-weighted PWM field oriented space-vector modulation	
Ing. digitali general purpose	Numero		8 ^a (vedi nota a)	
	Tipo		PNP TTL compatibile fino a + 30 VDC	
	Soglia livello "High" / "Low"	VDC	Soglia di default +12V Soglia 2,2V impostabile tramite StepControl	
Out. digitali general purpose	Numero		8 ^a (vedi nota a)	
	Tipo		PNP + 24 VDC	
	Corrente	mA	100 per canale	
	Protezione		Temperatura, cortocircuito	
Ing. digitali di servizio	Numero		8 per singolo motore	
	Tipo		PNP/Line Driver + 5 / + 24 VDC	
	Corrente assorbita	mA	8	
	Caratteristiche		Ingressi ad alta velocità (max 70Khz, D.C. 50%)	
Ingresso analogico	Numero		3	
	Risoluzione	bit	12	
	Range	Vdc	0 .. +10	
Uscita analogica	Numero		1	
	Risoluzione	bit	10	
	Range	Vdc	0 .. +10	
	Corrente	mA	max 20	

^a Gli ingressi e le uscite general purpose condividono lo stesso pin-out.




- Il drive SMD2204L deve essere alimentato con tensione continua.
- Si consiglia l'utilizzo di un trasformatore e di un convertitore mod. AL1120 o AL2620.
- Prevedere nel quadro elettrico una ventilazione forzata adeguata.

SMD2204


Multi-Axis Stepper Motor Drive

Schema di collegamento




Collegamenti morsettiere

Alimentazione



M4 - Stadio di alimentazione		
Pin	Nome segnale	Descrizione
1	Power supply 1	Alimentazione HVdc asse 1
2	Power supply 2	Alimentazione HVdc asse 2
3	Power supply 3	Alimentazione HVdc asse 3
4	Logic supply	Alimentazione +24Vdc dello stadio di controllo e uscite
5	Common 0Vdc	Riferimento comune delle tensioni di alimentazione
6	Ground	Massa

Motori




M1 - Asse 1		
Pin	Nome segnale	Descrizione
1	Fase A+	Uscita Fase A+
2	Fase A-	Uscita Fase A-
3	GND	Ground
4	Fase B-	Uscita Fase B-
5	Fase B+	Uscita Fase B+

M2 - Asse 2		
Pin	Nome segnale	Descrizione
1	Fase A+	Uscita Fase A+
2	Fase A-	Uscita Fase A-
3	GND	Ground
4	Fase B-	Uscita Fase B-
5	Fase B+	Uscita Fase B+

M3 - Asse 3		
Pin	Nome segnale	Descrizione
1	Fase A+	Uscita Fase A+
2	Fase A-	Uscita Fase A-
3	GND	Ground
4	Fase B-	Uscita Fase B-
5	Fase B+	Uscita Fase B+

Ingressi/uscite




M5		
Pin	Nome segnale	Descrizione
1	BLS_1	Finecorsa indietro asse 1
2	FLS_1	Finecorsa avanti asse 1
3	BLS_2	Finecorsa indietro asse 2
4	FLS_2	Finecorsa avanti asse 2
5	BLS_3	Finecorsa indietro asse 3
6	FLS_3	Finecorsa avanti asse 3
7	Input / Output 0	Ingresso / Uscita 0
8	Input/ Output 1	Ingresso / Uscita 1
9	Input/ Output 2	Ingresso / Uscita 2
10	Common 0Vdc	Comune ingressi/encoder
11	Input/ Output 3	Ingresso / Uscita 3
12	Input/ Output 4	Ingresso / Uscita 4
13	Input/ Output 5	Ingresso / Uscita 5
14	Input/ Output 6	Ingresso / Uscita 6
15	Input/ Output 7	Ingresso / Uscita 7
16	Analogue input	Ingresso analogico
17	Analogue input 1	Ingresso analogico 1
18	Analogue input 2	Ingresso analogico 2
19	Analog common	Comune in/out analogici
20	Analog output	Uscita analogica

M6		
Pin	Nome segnale	Descrizione
1	Motor 1 encoder A+	Canale A+ encoder asse 1
2	Motor 1 encoder B+	Canale B+ encoder asse 1
3	Motor 1 encoder Z+	Canale Z+ encoder asse 1
4	Common 0Vdc	Comune encoder
5	Motor 2 encoder A+	Canale A+ encoder asse 2
6	Motor 2 encoder B+	Canale B+ encoder asse 2
7	Motor 2 encoder Z+	Canale Z+ encoder asse 2
8	Common 0Vdc	Comune encoder
9	Motor 3 encoder A+	Canale A+ encoder asse 3
10	Motor 3 encoder B+	Canale B+ encoder asse 3
11	Motor 3 encoder Z+	Canale Z+ encoder asse 3
12	Common 0Vdc	Comune encoder
13	Motor 1 encoder A-	Canale A- encoder asse 1
14	Motor 1 encoder B-	Canale B- encoder asse 1
15	Motor 1 encoder Z-	Canale Z- encoder asse 1
16	+5Vdc out (max 100mA)	Uscita +5Vdc (max 100mA)
17	Motor 2 encoder A-	Canale A- encoder asse 2
18	Motor 2 encoder B-	Canale B- encoder asse 2
19	Motor 2 encoder Z-	Canale Z- encoder asse 2
20	+5Vdc out (max 100mA)	Uscita +5Vdc (max 100mA)
21	Motor 3 encoder A-	Canale A- encoder asse 3
22	Motor 3 encoder B-	Canale B- encoder asse 3
23	Motor 3 encoder Z-	Canale Z- encoder asse 3
24	+5Vdc out (max 100mA)	Uscita +5Vdc (max 100mA)

SMD2204


Multi-Axis Stepper Motor Drive

Dimensioni meccaniche






Le dimensioni sono espresse in mm.

Lettura led di stato



Nome del led	Colore	Descrizione
PWR (Alimentazione)	Spento	L'azionamento non è alimentato.
	Verde	La parte logica dell'azionamento e' alimentata.
CUR (Corrente al motore)	Spento	Nessuna corrente al motore
	Verde	Corrente nominale al motore.
	Arancio	Corrente ridotta al motore.
	Rosso	Boost di corrente durante le rampe.
STS (Stato del drive)	Spento	Errore interno alla parte logica.
	Verde	Tutto ok.
	Arancio	Allarme di sovratemperatura.
	Rosso fisso	Allarme attivo (verificare con StepControl di che allarme si tratta).
	Rosso lampeggiante	Allarme di sovra o sotto tensione nella parte di potenza.
SER (Comunicazione)	Spento	Nessuna comunicazione tramite porta USB.
	Arancio lampeggiante	In comunicazione tramite porta USB.
FLD (stato della rete)		Vedi manuale del protocollo


Connettore protocollo



Cavi motore


CAVO 7/8" COLLEGAMENTO MOTORE: CONV05Fxx7/8Cxxx

Cavi a posa mobile schermati e per il collegamento di motori stepper AEC delle serie M86SHxx e M110SHxx.



CAVO M12 COLLEGAMENTO MOTORE: CONV05FxxM12Cxxx

Cavi a posa mobile schermati e per il collegamento di motori stepper AEC delle serie M42SHxx, M57SHxx e M60SHxx.




SMD2204

Multi-Axis Stepper Motor Drive


CAVO M12 COLLEGAMENTO ENCODER PUSH-PULL: CONV05MxxM12Cxxx

Cavi a posa mobile schermati e per il collegamento di encoder Push Pull integrati AEC.


Asse 1



Asse 2






Asse 3



CAVO M12 COLLEGAMENTO ENCODER LINE-DRIVER: CONV08FxxM12Cxxx




Cavi a posa mobile schermati e per il collegamento di encoder Line Driver integrati AEC.

Asse 1






Le quote sono espresse in mm

Asse 2



Le quote sono espresse in mm

Asse 3



Le quote sono espresse in mm

Multi-Axis Stepper Motor Drive

StepControl
Full

The icon for StepControl Full is a blue rounded rectangle with a yellow tab on top, resembling a folder or a document. It is centered on a dark blue background.

© 2009, 2012 AEC Ltd.
LTD. 2009. All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced without permission in writing from AEC Ltd.

EtherCAT[®]

Tempo minimo di Sync 2ms

SMD2204xIN 3 axis board, ProfiNet Slots Structure

Per informazioni consultare il manuale del protocollo.